



# FICHA TÉCNICA

---

## ESMALTE BRILHANTE

---

- **Composição Básica**

Produto composto de resinas alquídicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, aditivos e solventes.

- **Descrição**

Produto indicado para superfícies externas e internas de madeira ou ferro. Deve ser aplicado sobre **FUNDO BRANCO FOSCO** (madeira) ou **FUNDO VERMELHO ÓXIDO** (ferro), após correta preparação da superfície.

Proporciona um acabamento brilhante, secagem lenta, excelente alastramento, boa cobertura e rendimento.

- **Cores**

Produto apresentado nas cores conforme catálogo Kresil.

- **Textura**

Produto de textura Brilhante e lisa.

- **Dados Técnicos**

Classificação norma ABNT NBR 11702: 4.2.1.1

Atende norma técnica ABNT NBR 15494 – Premium

Brilho: Mínimo : 80 - ABNT NBR 15299

Secagem: Máximo 8 horas - ABNT NBR 15311

Poder de Cobertura seca: Mínimo 85 % - ABNT NBR 15314

Teor de sólidos: Mínimo 50 % - ABNT NBR 15315

Peso Específico: 1,00- 1,15 g/cm<sup>3</sup>

- **Recomendações**

Não aplicar o produto com o sol incidente ou quando a superfície estiver aquecida ou úmida. Recomendamos aplicar o produto com temperatura ambiente e de superfície entre 10 oC e 40 oC e umidade relativa do ar entre 40 e 90 %.

- **Preparação da Superfície / Métodos de Aplicação e Diluição**

Para aplicação utilizar rolo de espuma, pincel ou pistola.

Abriu a embalagem e misturar a tinta até perfeita homogeneização, adicionar até 10% de Redutor 1000.

Recomenda-se a aplicação de duas a três demãos

A superfície deve estar completamente limpa e seca, isenta de poeira, mofo e manchas gordurosas.

SOBRE MADEIRA: lixar para eliminar as farpas. Aplicar uma demão de **FUNDO BRANCO FOSCO**, com diluição de até 10% de **REDUTOR 1000**, dependendo da absorção da superfície.

Corrigir as imperfeições com **MASSA A ÓLEO**. Após a secagem, lixar novamente, eliminar o pó e aplicar o acabamento.

Na repintura sobre madeira, o procedimento é o mesmo dispensando o **FUNDO BRANCO FOSCO**.

SOBRE FERRO: Em superfícies novas em superfícies novas sem início de ferrugem, aplicar uma demão de **FUNDO VERMELHO ÓXIDO** e dar acabamento.

Sobre o ferro em superfícies enferrujadas remover totalmente a ferrugem usando uma lixa número 50, escova de aço ou jato de areia comercial. Aplicar uma demão de **FUNDO VERMELHO ÓXIDO**.

Na repintura, elimina-se a ferrugem e aplica-se **FUNDO VERMELHO ÓXIDO** apenas nas partes em que a superfície metálica ficou exposta. Após a secagem, lixar levemente para nivelar e aplicar o acabamento.

- **Secagem**

Completa: 24 horas para uma secagem completa

Tempo entre demãos: 12 horas, considerando uma umidade relativa do ar, variando entre 25 e 60%.

- **Rendimento**

De 10 - 12m<sup>2</sup>/litro/demão. Variável conforme a diluição, rugosidade e absorção do substrato, preparação da superfície, método e técnicas de aplicação. Nas aplicações à pistola ocorre um rendimento menor.

- **Prazo de Armazenagem**

24 meses a partir da data de fabricação, quando armazenado à sombra em local coberto, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta ou danificada por ação química, física ou de demais agentes.

